

北前館誕生の湯 営業休止の延長について

株式会社北前館（代表取締役：太田垣 健作）が運営している竹野北前館「誕生の湯」で、天井裏に設置してある排気ダクトに落下の危険が発見されたため、入浴施設の休止を延長いたします。

現在のところ、営業再開の見通しは立っておりません。

なお、先月のレジオネラ属菌の検出（陽性）につきましては、専門業者による配管の洗浄を行い、その後の検査では検出されております。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解を頂きますようお願いいたします。

《ダクトの状況について》

2025 年 10 月 9 日午前、排気ダクト修繕（腐食による結合部の修繕）のため、入浴施設天井裏に業者及び市職員が入ったところ、修繕予定箇所以外にもダクトに腐食による複数の穴あきや、ダクトを支える金具にも腐食が発見されたため、一旦修繕工事は中止となりました。

市からダクト本体の落下に伴う天井脱落の危険を指摘されたため、当社として営業休止の延長を決定しました。

今後の対応につきましては、原因調査を行った後、検討を進めます。

《レジオネラ属菌の状況について》

- ・ 2025 年 8 月 20 日、月 1 回の検査のため、採水
- ・ 2025 年 8 月 29 日、検査結果にてレジオネラ属菌陽性（野天風呂のみ）
（ 1.2×10^4 CFU/100ml、基準値 10CFU/100ml 未満）
- ・ 2025 年 8 月 30 日から、野天風呂休湯
- ・ 2025 年 9 月 2 日、再検査のため、採水
- ・ 2025 年 9 月 12 日から、発生原因不明につき入浴施設全部を営業休止
（以上、前回と重複）
- ・ 2025 年 9 月 16 日、再検査結果（9 月 2 日採水）は陰性
- ・ 2025 年 9 月 22～23 日、専門業者による配管洗浄実施。その後、再再検査のため採水
- ・ 2025 年 10 月 6 日、再再検査結果（9 月 23 日採水）は陰性

「衛生管理マニュアル」の見直しを行い、今後は塩素による滅菌、消毒及び残留塩素の測定回数を増やすなど安全管理を徹底して行い、再発防止に努めてまいります。

<リリース&記者発表に関しての問い合わせ>

株式会社 北前館 代表取締役：太田垣 健作

所在地：〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 50-12

電話番号：0796-47-2020 FAX：0796-47-2021

E-mail: info@kitamaekan.net HP アドレス: <https://kitamaekan.net/>