

北前館誕生の湯 営業再開について

株式会社北前館（代表取締役：太田垣 健作）が運営している竹野北前館「誕生の湯」で、10 月 9 日に天井裏に設置してある排気ダクトに落下の危険が発見され、営業を休止していましたが、この度その落下防止措置が完了しましたので、入浴施設の営業を 11 月 21 日から再開いたします。

なお、本格的なダクトの改修につきましては、引き続き、検討してまいります。

今後は、各設備を含めた施設の日常点検を徹底して行い、安全確保に努めます。

また、レジオネラ属菌の検出（陽性）につきましては、専門業者による配管の洗浄を行い、その後の検査では検出されておきませんが、「衛生管理マニュアル」の見直しを行い、今後は塩素による滅菌、消毒及び残留塩素の測定回数を増やすなど衛生管理を徹底して行い、再発防止に努めてまいります。

利用者の皆様には、大変長らくご迷惑をお掛けしましたが、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

《ダクトの状況について》

2025 年 10 月 9 日午前、排気ダクト修繕（腐食による結合部の修繕）のため、入浴施設天井裏に専門業者及び市職員が入ったところ、修繕予定箇所以外にもダクトに腐食による複数の穴あきや、ダクトを支える金具にも腐食が発見されたため、一旦修繕工事は中止しました。

市からダクト本体の落下に伴う天井脱落の危険を指摘されたため、当社として営業休止の延長を決定しました（以上、前回と重複）。

11 月 12 日から 15 日の間に、排気ダクトの穴あき部分の補修、及び腐食したダクト本体を支える金具の交換など補強対策を施し、安全確保を行ったものです。

《レジオネラ属菌の状況について（再掲）》

- ・ 2025 年 8 月 20 日、月 1 回の検査のため、採水
- ・ 2025 年 8 月 29 日、検査結果にてレジオネラ属菌陽性（野天風呂のみ）
（ 1.2×10^4 CFU/100ml、基準値 10CFU/100ml 未満）
- ・ 2025 年 8 月 30 日から、野天風呂休湯
- ・ 2025 年 9 月 2 日、再検査のため、採水
- ・ 2025 年 9 月 12 日から、発生原因不明につき入浴施設全部を営業休止
- ・ 2025 年 9 月 16 日、再検査結果（9 月 2 日採水）は陰性
- ・ 2025 年 9 月 22～23 日、専門業者による配管洗浄実施。その後、再再検査のため採水
- ・ 2025 年 10 月 6 日、再再検査結果（9 月 23 日採水）は陰性

<リリース&記者発表に関しての問い合わせ>

株式会社 北前館 代表取締役：太田垣 健作

所在地：〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 50-12

電話番号：0796-47-2020 FAX：0796-47-2021

E-mail:info@kitamaekan.net HP アドレス:https://kitamaekan.net/