

屋根の被害程度の例

●程度Ⅳ



30020

瓦がほぼ全面的にずれ、破損又は落下している。



30021

屋根の大半で多数の飛来物による衝突痕、突き刺さり、貫通痕がある。

●程度Ⅲ



20049

(下地材の損傷が見られる。)



30018

金属版葺材の半分程度がはがれている。

「屋根瓦の一部破損」では、すべて「準半壊に至らない(損害割合が10%未満)」です。

壁の被害程度の例

●程度Ⅳ



10040

【モルタル塗り仕上等】
仕上材が脱落しており、下地材にひび割れが生じている。



10043

【ボード】
釘の浮き上がり、ボードの脱落が見られる。

「外壁だけの被害」では、すべて「準半壊に至らない(損害割合が10%未満)」です。