

豊岡市記者配布資料 **情報提供 第6報**

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 年月日 | 部課名 | 電話 | 責任者 (役職名) |
| 2023年 8月22日(火) | 危機管理部 危機管理課 | 23-1111 (内線2191) | 畑中 聖史 (課長) |

(件名)

台風第7号における豊岡市の対応状況等

(内容)

8月21日午後3時時点で把握した情報等についてお知らせします。

1 市道通行止め情報

通行止めの区間はありません。

主計山根線(但東町赤花)は、8月21日午前8時30分に解除となりました。

2 被害状況

※市全体の被害の概略をお知らせするためのもので、正確さには拘っていません。

| 被害 | 内容 |
|-------------------|--|
| 人的被害 (第2報で既報) | ①発生日時：8月15日午後2時32分 被害内容：竹野町河内の土生トンネル東側国道で土砂崩れにより車両が横転。乗車4人が閉じ込め、2人が負傷(軽傷) |
| その他被害 (第2報で既報) | ①発生日時：8月15日午後2時5分 被害内容：願成寺(出石町)の裏山が縦30m、横10m程度崩れ、土砂が家屋に流入 |

① 家屋被害 単位：棟

| 地域 | 建物被害(倉庫・店舗等の非住家を含む) | | | | | 被害の地域 |
|----|---------------------|----|------|------|---------------|----------------------|
| | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 土間上浸水 | |
| 豊岡 | | | 1 | | 6 | 九日市、瀬戸、小島 |
| 城崎 | | | 1 | | 7 | 喜多、戸島、来日 |
| 竹野 | | | | | 5 | 桑野本、大森、森本 |
| 日高 | | | | 6 | 12 | 上郷、八代、久斗、鶴岡、日置、道場、佐田 |
| 出石 | | | 1 | | 3 | 鍛冶屋、東條、暮坂 |
| 但東 | | | | | 5 | 平田、赤花、三原、栗尾、坂野 |
| 計 | | | 3 | 6 | 38 | |

(被害調査前の家屋も含んでいるため、数字が変動することがあります。)

②河川・道路等の被害(市域の国県管理施設も含みます。)

単位:箇所
上段は前回の数、下段は本日の数

| | 河川災害 | 道路災害 | その他災害 | 備考 |
|-----|------------|------------|----------|----|
| 豊岡 | (0) 0 | (3) 3 | (0) 0 | |
| 城崎 | (0) 0 | (1) 7 | (0) 0 | |
| 竹野 | (9) 11 | (16) 17 | (0) 0 | |
| 日高 | (28) 35 | (16) 16 | (0) 0 | |
| 出石 | (3) 2 | (7) 6 | (0) 0 | |
| 但東 | (10) 10 | (13) 13 | (0) 0 | |
| 市全体 | (50) 58 | (56) 62 | (0) 0 | |

③農地・農業用施設等の被害

単位:箇所
上段は前回の数、下段は本日の数

| | 農地の被害 | 農業用施設 の被害 | 治山の被害 | 林道の被害 | 備考 |
|-----|------------|--------------|----------|------------|----|
| 豊岡 | (3) 7 | (1) 2 | (0) 0 | (0) 0 | |
| 城崎 | (0) 0 | (1) 1 | (0) 0 | (5) 5 | |
| 竹野 | (8) 12 | (5) 17 | (0) 0 | (3) 4 | |
| 日高 | (10) 16 | (11) 13 | (0) 0 | (7) 7 | |
| 出石 | (1) 2 | (3) 3 | (1) 1 | (5) 5 | |
| 但東 | (10) 17 | (11) 23 | (0) 1 | (4) 4 | |
| 市全体 | (32) 54 | (32) 59 | (1) 2 | (24) 25 | |